

## Zestawienie usterek z fotografiami

Regulamin – wyblaknięty – wymienić wraz z podaniem adresu i danych kontaktowych administratora




– huśtawka wahadłowa – stwierdzono butwienie przy podstawie słupa od strony furtki –wymiana słupa




– huśtawka wahadłowa – słup naprzeciw butwiejącego – stwierdzono uszkodzenie powierzchni i zadry –przeszlifować element w celu wygładzenia



– mostek na łańcuchach – stwierdzono uszkodzenie poręczy –wymiana



– piaskownica – stwierdzono brak siedziska –zamontować siedzisko  
– piaskownica – stwierdzono uszkodzenie obudowy piaskownicy od strony huśtawki wahadłowej –naprawa




– huśtawka wagowa – stwierdzono luz w mocowaniu belki do przegubu –dokręcić połączenia




– zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią –  
stwierdzono butwienie dolnej belki pod  
przeplotnią linową –wymienić element




– zestaw ze zjeżdżalnią – stwierdzono początki  
butwienia słupa drabinki A znajdującego się  
najbliżej dolnej belki przeplotni linowej –  
wymienić



– zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią –  
stwierdzono wystające fundamenty –skuć beton  
i obsypać piaskiem




– ogrodzenie – stwierdzono, że pojedyncze przęsła są pokrzywione –naprawa



– nawierzchnia – stwierdzono znaczne zagłębienie terenu przed ławką przy stojaku dla rowerów, istnieje ryzyko potknięcia się –zasypanie ubytku terenu



– furka – stwierdzono częściowe oderwanie panela w furtce –zamocować panel



Elementy drewniane

Zakonserwować poprzez dwukrotne malowanie