


## Zestawienie usterek z fotografiami

Regulamin jest nieczytelny –wymiana wraz z podaniem adresu i numeru kontaktowego administratora



Brak odpowiedniej przestrzeni między skrzydłami furtki – możliwość przyszczypania palców- regulacja



Stwierdzono uszkodzenie obudowy kosza na śmieci –naprawa, uzupełnienie brakujących elementów



- huśtawka sprężynowa (konik)- uzupełnić i wymienić zaślepki



– zestaw ze zjeżdżalnią – stwierdzono zły stan liny oraz ostre krawędzie płyt i desek w wejściu łukowym –wymiana liny oraz wygładzenie krawędzi, pomalowanie




– zestaw ze zjeżdżalnią – stwierdzono ostre krawędzie płyt i desek – zalecana wygładzenie krawędzi oraz dwukrotne malowanie





zestaw ze zjeżdżalnią – stwierdzono  
wypróchniałe 3 słupy, trzeci stopień w  
schodkach oraz dolną część prawego policzka  
tych schodków –wymiana wypróchniałych  
elementów




huśtawka wagowa – stwierdzono luz w mocowaniu elementów amortyzujących – dokręcenie



Huśtawka wahadłowa podwójna – stwierdzono brak nakrętki śruby mocującej oraz wytarte tulejki – założenie nakrętki oraz wymiana zużytych tulejek, nasmarować – stwierdzono butwienie słupa oraz luz konstrukcyjny – wymienić zbutwiały słup i dokręcić połączenia



– huśtawka wahadłowa pojedyncza –  
nasmarowanie tulejek



– ławka wypoczynkowa – stwierdzono  
brak deski w siedzisku – uzupełnianie  
brakującego elementu

