



Zestawienie usterek z fotografiami

– huśtawka wagowa – stwierdzono brak jednego siedziska i uszkodzenie drugiego –wymienić uszkodzone i zamontować brakujące siedzisko



– huśtawka wagowa – stwierdzono przetarcia powłoki konserwującej oraz luz w mocowaniu uchwytu do belki –zakonserwować belkę i dokręcić połączenia



– karuzela 4-ramienna – stwierdzono ogniska korozji –oczyć i zakonserwować



– ławka wypoczynkowa – stwierdzono brak zaślepki i wypróchnienie deski –wymienić uszkodzony element i uzupełnić brakujący



– sprężynowiec – stwierdzono początki korozji – należy oczyć i zamaować ubytki



słup ze starym regulaminem – zalecane
usunięcie elementu z placu zabaw

