

Zestawienie usterek z fotografiami


– huśtawka wahadłowa – siedzisko bliżej karuzeli – stwierdzono, że siedzisko jest popękane –wymiana



– huśtawka wagowa – stwierdzono brak uchwyty –uzupełnić brakujący element



– huśtawka wagowa – stwierdzono butwienie belki –wymiana



– huśtawka wagowa – stwierdzono korozję słupków –oczyścić i pomalować



Usunąć stary, uszkodzony regulamin



Karuzela tarczowa – stwierdzono korozję – oczyszczenie i zamalowanie ubytków



Huśtawka wahadłowa – stwierdzono początki
korozji łańcuchów – wymiana

